

WŁĄCZNIK DOTYKOWY - 3 BARWY (CCT)

Włącznik dotykowy do 3 barw światła

Włączanie oświetlenia, zmiana barwy w zakresie 3000-6000 K i regulacja jasności.

Obsługa krok po kroku

1

Włączanie i wyłączanie oświetlenia

Po podłączeniu lustra do zasilania włącznik przechodzi w tryb gotowości - jego ikona świeci na **niebiesko**, co oznacza, że oświetlenie lustra jest wyłączone. Aby włączyć oświetlenie, krótko dotknij włącznika. Po włączeniu ikona zmieni kolor na **biały**. Kolejne krótkie dotknięcie wyłącza oświetlenie.

2

Zmiana barwy światła

Przytrzymaj palec na włączniku przez około 2-3 sekundy. Barwa oświetlenia będzie płynnie się zmieniać w zakresie od **3000 K** (ciepła) do **6000 K** (zimna). Gdy uzyskasz odpowiednią barwę, puść włącznik - wybrane ustawienie zostanie zapamiętane.

3

Regulacja jasności (ściemnianie i rozjaśnianie)

Ponownie przytrzymaj palec na włączniku przez około 2-3 sekundy. Jasność oświetlenia będzie się płynnie zmieniać. Puść włącznik, gdy osiągniesz odpowiedni poziom światła - ustawienie zostanie zapamiętane.

WARTO WIEDZIEĆ

Kolor ikony pokazuje stan oświetlenia: niebieski - wyłączone, biały - włączone. Wybrana barwa i jasność są zapamiętywane.